

alpha 齿轮-齿条传动系统





WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1 D-97999 Igersheim Germany

客户服务

		\bowtie	נ
Deutschland	WITTENSTEIN alpha GmbH	service@wittenstein-alpha.de	+49 7931 493-12900
Benelux	WITTENSTEIN BVBA	service@wittenstein.biz	+32 9 326 73 80
Brasil	WITTENSTEIN do Brasil	vendas@wittenstein.com.br	+55 15 3411 6454
中国	威腾斯坦(杭州)实业有限公司	service@wittenstein.cn	+86 571 8869 5856
Österreich	WITTENSTEIN GmbH	office@wittenstein.at	+43 2256 65632-0
Danmark	WITTENSTEIN AB	info@wittenstein.dk	+45 4027 4151
France	WITTENSTEIN sarl	info@wittenstein.fr	+33 134 17 90 95
Great Britain	WITTENSTEIN Ltd.	sales.uk@wittenstein.co.uk	+44 1782 286 427
Italia	WITTENSTEIN S.P.A.	info@wittenstein.it	+39 02 241357-1
日本	ヴィッテンシュタイン株式会社	sales@wittenstein.jp	+81-3-6680-2835
North America	WITTENSTEIN holding Corp.	technicalsupport@wittenstein-us.com	+1 630-540-5300
España	WITTENSTEIN S.L.U.	info@wittenstein.es	+34 93 479 1305
Sverige	WITTENSTEIN AB	info@wittenstein.se	+46 40-26 50 10
Schweiz	WITTENSTEIN AG Schweiz	sales@wittenstein.ch	+41 81 300 10 30
台湾	威騰斯坦有限公司	info@wittenstein.tw	+886 3 287 0191
Türkiye	WITTENSTEIN Güç Aktarma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.	info@wittenstein.com.tr	+90 216 709 21 23

版权

© WITTENSTEIN alpha GmbH 2022

本文档受到版权法保护。

WITTENSTEIN alpha GmbH 保留对本文件的所有权利,包括制版翻印、通过特殊流程复制和分发(例如通过数据处理、数据载体和数据网络)全部或部分文件。保留对内容进行修改以及技术改进的权利。





目录

1.1	信息 图标	2	5.9 安装润滑系统	20
1.2	供货范围	2	5.9.1 将润滑齿轮安装到润滑轴上	20
2.1	欧盟指令	3	5.9.2 为润滑轴和润滑齿轮 排气	22
2.1.1	机械指令	3	5.9.3 安装润滑系统	23
2.2	人员	3	5.9.4 安装分配系 统 (可 选)	24
2.3	按 规 定使用	3	7.1 停机,准备	26
2.4	合理可 预见 的 误 用	3	7.2 保养 计 划	26
2.5	通用安全提示	3	7.3 保养工作	26
2.6	警告提示的 结 构	4	7.3.1 目视检查	26
2.7	安全图标	4	7.3.2 检查润 滑系 统	27
2.8	信号 词	5	7.4 更 换齿 条	28
3.1	订购代码/铭牌	6	7.4.1 拆卸 齿 条	28
3.2	尺寸和性能参数	6	7.4.2 安装 齿 条	28
3.3	重量	6	7.4.3 用 销钉 固定已安装且已校	
4.1	包装	7	准 对齐 的 齿 条	28
4.2	运 输	7	7.5 保养后投入运行	29
4.3	存放	7	7.6 拆卸	29
5.1	对 安装 场 地和近接施工的要求	8	7.6.1 准备	29
5.2	所需的工具和安装材料	9	7.6.2 拆卸 齿 条	29
5.3	准备工作	10	7.7 润滑剂	29
5.3.1		11	7.8 废 弃 处 理	29
5.4	安装齿条	11	9.1 齿条的重量	32
5.4.1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12	9.2 安装 齿 条的 说 明	32
	按顺序安装余下的 齿 条	13	9.2.1 所需圆柱 头 螺栓的概 览	32
5.4.3		14	9.2.2 圆柱销概览	33
5.4.4			9.3 关于安装到近接施工的 说 明	
	(仅 必要时)	15	(INIRA® pinning)	33
5.4.5		15	9.4 机座止 动 板的最大高度	33
5.5	检查 所有 齿 条的平行性	15	9.5 安装表面所允 许 的平行性 误 差	33
5.6	用 销钉 固定 齿 条	16	9.6 齿条 过 渡位置上所允 许 的滚 轮	
	用销钉固定齿条(常规)	16	尺寸波 动	33
5.6.2			9.7 轴内所允 许 的滚 轮 尺寸波 动	34
	的销钉固定齿条	17	9.8 安装附件概 览	34
5.7	安装 齿轮 箱	17	9.9 用于预上油/排气/预润滑的润滑剂	34
5.7.1		18	9.10 一般机械制造中常见螺纹尺	
5.8	最终检查	19	寸的 拧紧 扭矩	35
5.8.1	<u></u>	19		
5.8.2	安装后 检查 运行性能	20		



1 关于本说明书

本说明书含安全可靠使用齿轮-齿条传动系统(下称传动系统)必需的信息。

如果本**说**明书提供有**补**充**说**明(例如用于特殊**应**用),**则**以**补**充**说**明中的信息**为**准。

本说明书中相互矛盾的说明作废。

若有关于特殊**应**用的**问题**,**请**与 **WITTENSTEIN alpha GmbH 联**系。运营方必**须**确保**执**行**该传动** 系**统**安装、运行或保养的所有人**员**均**阅读**并理解本**说**明书。

将本**说**明书存放在传动系统近旁随手可取的地方。

提**请**在机器周围工作的人员注意相关**安全和警告提示**,以避免**对**任何人造成**伤**害。

本说明书的原件为德语、其它所有语言版本均为本说明书的翻译件。

1.1 信息图标

本**说**明书使用下列信息**图标**:

- 要求您采取行**动**
- **□** 显示行动的结果
- **●** 为您提供有关行动的额外信息

相互参照是指目标章节的章节编号和标题(例如 2.3 "按规定使用")。

表上的相互参照是指表号(例如表"Tbl-15")。

1.2 供货范围

- 根据送**货单检查**供**货**是否完整。
- ① 如果出**现**部件缺失或者运**输损**坏,**请**立即**书**面通知承运公司、 保**险**公司或者 **WITTENSTEIN alpha GmbH**。

2 安全

使用**齿**条作**业**的所有人**员**均必**须**遵守本**说**明**书**之**规**定(特别是安全和警告提示)以及使用地点适用的**规**定和法**规**。

特别是应严格遵守以下几点:

- 遵照运输和存放的相关提示。
- 仅允许按规定用途且在安全技术装置完好的情况下使用传动系统。
- **请**按照**规**定的**时间间隔进**行**维**修或修理工作。
- **仅**可按**规**定安装、拆卸或运行**传动**系**统**(例如也只能在**经过润**滑的情况下**进**行**测试**运行)。
- 仅限使用完整无缺的防护设备和装置运行传动系统。
- **仅**可在已按规定进行润滑(类型和量)的情况下运行传动系统。
- 避免传动系统脏污。
- 如需进行改动或改装,必须事先经过 WITTENSTEIN alpha GmbH 书面批准。

对于因未遵守**这**些最低要求而造成的人身**伤**害、**财产损**失或其他**损害赔偿**,由运**营**方自行承担**责**任。除本**说**明书中提及的安全相关信息外,特别**还应**遵守当前适用的事故**预**防(例如个人防**护**装**备**)和**环**境保**护**的法**规**及其他**规**定。



2.1 欧盟指令

2.1.1 机械指令

齿轮-齿条传动系统属于"机器部件",因此并不适用欧盟机械指令 2006/42/EC。 根据欧盟指令的规定,安装本产品的机器必须符合欧盟机械指令相关规定,否则不允许进行开机调试。

2.2 人员

仅允**许**已**阅读**并已掌握本**说**明**书**的**专业**人**员**从事使用**传动**系**统**的工作。**专业**人**员**必**须**基于其培**训**和 **经验对**其所承担的工作做出判断以便**发现**并避免危**险**。

2.3 按规定使用

该传动系**统**用于将**转动转换**成直**线**运动(例如用于**进给传动**装置)或者将直**线**运**动转换**成**转动**, 其**设计**适于装入一个机器内。

适合用于工业应用。

不得在有爆炸危**险**的区域内使用**该传动**系**统。对**于食品加工/制**药**/化**妆**品等行**业,仅**允**许**将**该传动** 系**统**用在**产**品区域的旁**边**或下方。

该传动系统采用当前最先讲的工艺技术安装,并符合公认的安全技术规定。

- 仅允许按规定使用传动系统,齿轮箱在安全技术方面必须处于无缺陷的状态,如此才能避免对用户造成危险或损坏机器。
- 如果出**现**异常的运行情况,**请**按照第8章"故障"所述立即**检查传动**系**统**。
- 开始工作前,**应**了解通用安全提示(参**见**章节 2.5"通用安全提示")。

2.4 合理可预见的误用

凡是在上述规定用途之外的其他应用,均为不按规定的使用,因此是被禁止的。

2.5 通用安全提示

即使按规定用途使用,传动系统的功能还是会造成剩余危险。

移动部件可能会造成人**员重伤**:

- 投入运行前,**请**将物体、松散的部件和工具从**传动**系统中取出,以避免因旋转物体造成危**险**。
- **传动**系**统**运行**时,请**您与运**动**的机器部件保持足够的距离。
- 在**进**行安装和保养工作**时,请**固定好机器以避免其重新启**动**或意外运**动**。
- **传动**系统的**高温组件**(例如**齿轮**箱)可能会导致严重烫伤:

噪音排放可能造成听力受损。连续声压级别可能会视产品类别和规格而有所不同:

- ① 有关特殊产品的信息,请参见网页 https://alpha.wittenstein.de/en-en/上的产品目录或联系 我们的客户服务/销售部门。
- **请**在**讲**行噪声防**护**措施**时**注意机器的**总**声**压级**。



松动或过载的螺栓连接可能会损坏传动系统:

• 使用**经**校准的扭矩扳手,以**规**定的**拧紧**扭矩安装并**检查**所有螺栓**连**接。


溶剂和润滑介质是可燃的,可能会刺激皮肤或**污**染土壤和水域:

- **发**生火灾:**请**勿用水**枪灭**火。
- ① 适用的灭火剂有干粉、泡沫、水雾和二氧化碳。请遵守润滑剂制造商的安全提示 (见章节7.3.2"检查润滑系统")。
- **请**戴上**劳**保手套避免皮肤直接与溶**剂**和润滑介**质**接触。
- 正确使用和处理溶剂以及润滑介质。

传动系统损坏可能会引起伤及人员的事故:

- 请勿运行因操作不当或当机而导致过载的传动系统(参见章节 2.4"合理可预见的误用")。
- 即使外表没有可**见**的损坏,仍**请**更换受损的**传动**系统。

2.6 警告提示的结构



警告提示将**视**情况而定。其位于在描述所**执**行的操作**时**可能会出**现**危**险**的位置。

本说明书中的警告提示采用以下结构模式:

A = 安全图标

(参见章节 2.7"安全图标")

B = 信号词

(参见章节 2.8"信号词")

C = 危险类型和后果

D = 危险预防措施

2.7 安全图标

下列安全**图标**用于提**请**您注意危**险**、禁令和重要信息:



--般危**险**



₩ λ



易燃物



悬吊的重物



环境保护





2.8 信号词

下列信号词用于提请您注意危险、禁令和重要信息:

▲ 危 险

该信号词表示会导致严重受伤甚至死亡的紧急危险情况。

▲ 警告

该信号词表示可能会导致严重受伤甚至死亡的危险情况。

▲ 注意

该信号**词**表示可能会**导**致轻微甚至严重受伤的危险情况。

须 知

该信号词表示可能会导致财物损失的危险情况。

不带信号**词**的提示**则**是使用建**议**或是有关**传动**系**统**操作方面的特别重要的信息。



传动系统的说明


该传动系统由以下部分组成:

- 齿条、
- 相应的齿轮箱及其输出侧的齿轮
- 以及**润**滑系**统**。

该传动系统有不同的规格可选。相应的安装尺寸**请**参见我们的目录或我们的网站: https://alpha.wittenstein.de/en-en/。

要讲行本说明书范围内所述的安装,还需要其他部件/工具,这些要单独订购 (见章节 9.8"安装附件概览")。

3.1 订购代码/铭牌



齿条的订购代码(A)标在齿条上

(例如: ZST 200-XXX-1000-XXX-R11 或

ZST 200-XXX-1000-R11) 。

其他信息请参见我们的目录或网页 https://alpha.wittenstein.de/en-en/。

图 3.1

铭牌位置:

- 齿轮箱的铭牌位于齿轮箱外壳或驱动法兰上。
- 润滑系统的铭牌位于润滑器上。
- ① 其他信息请参见我们的目录、网页 https://alpha.wittenstein.de/en-en/或相应的说明书。

3.2 尺寸和性能参数

有关允**许**的最大**转**速和扭矩的范围以及使用寿命的信息,**请**参见

- 我们的目录,
- 网页 https://alpha.wittenstein.de/en-en/
- 相应的客户特定性能参数(2093-D...)。

如需了解补充信息,请与 WITTENSTEIN alpha GmbH 公司联系。请务必告知订购代码/ 序列号。

● 如果您的传动系统已超过一年,请与我们的客户服务部门联系。然后您就可以得到有效的性能 参数。

3.3 重量

传动系统的总重量包括带齿轮的齿轮箱的重量及其所属的齿条的重量。

- 各个齿条的重量见章节 9.1"重量"。
- **①** 请在相应的操作说明书內查阅齿轮箱和润滑器(润滑系统组件)的重量。



4 运输和存放

4.1 包装

齿条供**货时**分别采用 VCI 包装纸/防护膜包装,必要时装在纸板箱里。 在**齿轮**箱的未涂漆接口**处**和安有**输**出齿轮上都途有防腐**剂**,并用薄膜和纸箱包装。

• **请**将包装材料送往**规**定的**废**弃**处**理地点。**废**弃**处**理**时请**遵守**现**行的国家法**规**。

4.2 运输



▲ 警告

悬挂物有下落危险,可造成人员重伤,甚至死亡。

- 禁止在悬空的重物下逗留。
- 在运输前,用合适的固定装置(例如皮带)固定**传动**系统。



▲ 注意

齿条上的尖锐棱角有可能划**伤**人员或划坏器具。

• 戴上**劳**保手套,穿上防护鞋。



须 知

硬性撞击,例如掉落或用力放下,都有可能损坏传动系统。

- 只能使用有足够承载能力的起重设备。
- 不得超**过**起重装置的允**许**起重重量。
- **请缓**慢放下**传动**系**统**。

有关传动系统重量的信息请参见章节 3.3"重量"。

4.3 存放

将传动系统在原包装内、以水平位置存放在温度为 0 ° C 至 + 40 ° C 的干燥环境中。 驱动系统最多存放 2 年。如果条件不同,请向我们的客户服务部门垂询。 对于仓储物流,我们建议采用"先进-先出"法。



5 安装

- 开始工作前,**应**了解通用安全提示(参**见**章节 2.5"通用安全提示")。
- **请**注意相**应齿轮**箱和**润**滑系**统说**明书内的提示。
- 如果您**对**正确的安装有任何疑**问,请联**系我**们**的客户服**务**部门。

5.1 对安装场地和近接施工的要求

对安装场地的要求:

- **须**在一个洁**净**且干燥的**环**境里安装**齿**条。灰**尘**和各种液体均会影响其功能性。
- 近接施工中的安装精度和安装表面的几何公差取决于具体**应**用。**对于对传动**系**统**定位精度和运**转**平**稳**性要求高的**应**用,**须**力求**误**差**较**小。**对**于要求**较**低的**应**用,可允**许较**高**误**差。
- ① 关于安装表面的数据,**请见**章节 9.5"安装表面所允**许**的平行性**误**差"。




图 5.1

对近接施工的要求:

- 在螺栓连接面和背面之间的过渡位置,给齿条配有一个倒角。这样无需凹壁就可进行近接施工。 在机器内的近接施工必须使铣刀棱角不与齿条倒角相碰。
- 设计接触面时应注意确保在安装时能轻松夹紧齿条。如果接触面高于齿条高度的 50 %,且有一个适合于用夹紧装置夹紧的对应面时,就可以实现这一点。
- 根据近接施工建筑的材料,用于**紧**固螺栓的螺**纹** 孔径**应**使螺栓旋入足够深。
- 如果您有旋入深度计算方面的问题,请联系我们的客户服务部门。



5.2 所需的工具和安装材料

以下是安装所需工具/材料的一**览**表。




图 5.2

位置	工具/材料	操作/目的	其他提示
А	紧固螺栓	用于在装配面固定 齿 条	所要求的尺寸 请参见章节 9.2.1 "所需 圆柱头 螺栓的概 览 "。 须 根据机器近接施工建筑的材料 选择 固定螺 栓的长度。所需固定螺栓的数量, 取决于 为 此在 齿 条上 设计 的孔径。
В	圆柱销	用于固定装配面上 的 齿 条	所要求的尺寸 请 参 见 章 节 9.2.2 "圆柱销概览" 须 根据机器近接施工建筑的材料 选择圆柱销 的长度。所需圆柱 销 的数量, 取决于 为 此在 齿 条上 设计 的孔径。
С	夹 紧 装置(例如 带 防 护 帽 的夹 钳)	用于将 齿 条夹到机 座上	-
D	带 内六角配件的扭矩扳手	用于 拧紧 固定螺栓	拧紧 扭矩 请参见章节 9.2.1 "所需 圆柱头 螺栓的概 览 "
Е	安装 锤	用于 设 定两个 齿 条 之 间 的 过 渡位置	-
F	千分表及其支架	用于 检测 安装表面 以及安装的 齿 条	分辨率:最小 0.01 mm
G	清洁剂	用于清洁安装表面	-





齿轮-齿条传动系统

位置	工具/材料	操作/目的	其他提示
Н	吸 铁 石		
1	磁铁	用于 给滚针 (M)加磁	-
K	装配 检 具	用于 对齐 两个 齿 条 之 间 的 过 渡位置	尺寸:参 见章节 9.8 安装附件概 览
М	滚针	用于借助千分表 检 查 滚 轮 尺寸	尺寸:参 见章节 9.8 安装附件概 览

表格 1:所需工具/材料列表

5.3 准备工作




▲ 注意


齿条掉落以及齿条上的尖锐棱角有可能划伤人员或损坏器具。

- **请**用合适的提升工具运**输**重量大的**齿**条。
- 使用提升工具**时**不要在**悬**吊的重物下停留。
- 戴上**劳**保手套,穿上防**护**鞋。
- **请**注意所用清洁**剂**的安全提示和使用**说**明。
- 必要时从包装内取出待装的齿条,取下包装齿条的 VCI 包装纸或防护膜。
- **检查**所有**齿**条的**订购**代**码**(参**见**章节 3.1"订购代码/铭牌")。在同一**应**用中**请仅**使用**订购**代**码**相同的**齿**条。
- ① 订购备件时请始终给出订购代码,以便能获得经过相互精确协调配对的齿条和齿轮。






- 安装**齿**条前**请彻**底清除防腐**剂。为**此, **请**使用干**净**、不起毛的布和去油但无腐 **蚀**性的清洁**剂**。
- **请**用吸**铁**石(H)、合适的清洁**剂**(G)和不起毛的布清洁接触面(N)和固定装配面(O)。



- **请**用千分表(F)检查接触面(N)/固定装配面(O)和线性导轨(P)之间的平行性。
- ① 允许的公差参见章节 5.1"对安装场地和近接施工的要求"。

5.3.1 清洁后



齿条和近接施工的温度差异可能会明**显**影响**传动** 系**统**的运**转**平**稳**性和定位精度。

● 安装前**请**及**时**将开包的**齿**条放到近接 施工**处**,以使温度能均衡。

图 5.5

5.4 安装齿条



须 知


违规使用夹紧装置(例如夹钳)可能会损坏齿部。

- **请**只用塑料或黄**铜**制成的**带带**防护帽的夹**紧**装置。
- **请**注意所使用的螺**纹锁**固胶的安全提示和使用**说**明。
- ① 通过预先将线性导轨或导轨与齿条的安装表面对齐,可达到最佳安装精度。



5.4.1 安装第一个齿条

- 固定齿条时,仅可使用强度等级为 12.9 的圆柱头螺栓。



请将第一个齿条置于机座的中央。

齿条的穿孔(Q)必**须**位于固定装配面相**应**螺**纹** 孔(R)上部的中**间**位置。

特别**对于长轴**,建**议**从**轴**中心开始安装。在**轴** 末端开始安装**时**,**齿**条的累**计节**距偏差和穿孔的位置偏差会累加,而使**齿**条的穿孔和近接施工**处**的螺**纹**孔不再上下**对齐**。




图 5.7

- 用夹紧装置(C)将**齿**条夹紧到机座固定孔范围内。
- 放入第一个圆柱头螺栓(A)。
- ① 建议用螺丝固定胶(例如 Loctite® 243)来固定圆柱头螺栓。
- 在用夹紧装置(以下称**为夹钳**)定位的同**时**,以要求的扭矩**拧紧圆柱头**螺栓。
- **针对**余下的**圆柱头**螺栓重复上述步**骤**。
- 取下夹钳。



5.4.2 按顺序安装余下的齿条




图 5.8

- 将待装的**齿**条置于已装好的**齿**条旁**边**。
- 将过渡位置的装配夹具(K)放到两个齿条之间,以设定两个齿条之间的过渡间隙。
- 将**齿**条夹**紧**在机座穿孔范**围**内。
- 将第一个圆柱头螺栓(A)放在安装方向上。
- 建议用螺丝固定胶(例如 Loctite® 243)来固定圆柱头螺栓。
- 以规定扭矩的一半朝安装方向**拧上圆柱头**螺栓。
- **针对**余下的**圆**柱**头**螺栓重复上述步**骤**。
- 松开所有的夹钳(C)和装配夹具。
- 查 在安装下一个齿条之前,根据章节 5.4.3"检查齿条间的过渡位置"中的说明检查接合处是否平整。




5.4.3 检查齿条间的过渡位置



须 知

将千分表支架放到齿条上, 可以使之有永久磁性。

• **请**将千分表支架固定在**导**向**车**或机器滑座上。



- 用合适的磁**铁给**滚针(M)充磁。
- 如图所示,将充磁的滚针放入位置 1、 位置 2 和 3。
- 因充磁,滚针会旋在放入位置上。
- 请将导向车(P)的千分表支架固定, 并放上千分表。
- 用千分表(F)分别在位置 1 和位置 3 **测**出滚针的最高点,并算出**这**两个点的平均**值**。
- **该**平均**值**就是位置 2 上滚针的最高点目**标值**。
- 位置 1 相**对**于位置 3 的最大允**许**高度差, **见**章**节** 9.6"齿条过渡位置上所允许的滚轮尺寸 波动"。
- **请**用千分表**测**量位置 2 上滚针的最高点。
- 如果**该值**在公差范**围内**,只需重新夹**紧**夹钳并 用全**拧紧**扭矩**拧紧圆柱头**螺栓即可(参**见**章节 9.2.1"所需**圆柱头**螺栓的概**览**")。
- 如果**该值超出**公差范**围,请**按照以下章**节**所述 修正两个**齿**条的**过**渡位置。

图 5.9



5.4.4 校正齿条间的过渡位置(仅必要时)


如果**齿**条之间的过渡位置超出公差范围, 请按照以下步骤操作:

● 用铜制穿孔器和/或者安装锤(E)朝相**应**的方向校正两个**齿**条的**过**渡位置。 **为**此,**请**将铜制穿孔器放到**齿**条的一个固定穿孔上

5.4.5 安装其余齿条

● 按前面各章**节**的说明,以相同的方式方法安装所有其余**齿**条。

5.5 检查所有齿条的平行性



- 请将千分表固定在**导**向**车**上, 并推到**轴**的末端。
- ▶ 尽可能在**轴**的最外端将充磁的滚**针**(M)放入**齿 间**隙内。
- 使用千分表(F)移**动**滚针的最高点并将千分表置于"0"。
- 用笔在**齿**条上**标记测**量点(V)(参考点) 上的**测**量**值**。

图 5.10

- 以均匀的间距将滚针放入齿间隙内(每 1000 mm 轴长至少放 5 个针辊)。
- 用千分表**检查**与参考点的各个**误**差。
- 将与参考点的误差分别标记在测量点上。
- **Φ** 轴内允许的误差见章节 9.7"轴内所允许的滚轮尺寸波动"。
- **●** 请确定整个轴的最高测量点,并做标记。
- 您需要此测量点以便正确设置齿轮和齿条之间的齿啮合间隙。



5.6 用销钉固定齿条

5.6.1 用销钉固定齿条(常规)





图 5.11

- 用夹钳在所有销孔**处**固定**齿**条。
- 在机器的近接施工**处**相**应**的位置上**钻**好**销**孔。
- **⑤** 齿条的**销**孔在出厂**时**已**预**先**钻**好。供**货时,销**孔的孔径比要**产**生的加工尺寸小。
- 将齿条内和机座内的钻孔一起打磨到适于圆柱销需要的尺寸 (见章节 9.2.2"圆柱销概览")。
- ✿ 钻孔的公差域为H7。关于圆柱销直径的说明见章节9.2.2"圆柱销概览"。
- 用吸尘器清除产生的碎屑。



- ★ 为了便于拆卸齿条,建议用带内螺纹的圆柱销(B)。
- 用圆柱销彻底固定齿条。
- 如果无法用销钉固定齿条,则请联系我们的客户服务部内。

● 如果不准**备**立即将机器投入运行,**请**用合适的防腐**剂对齿**条**进**行防腐 **处**理。



5.6.2 使用 INIRA® pinning 的销钉固定齿条

针对这种齿条类型,不适合使用 INIRA® pinning 的销钉固定齿条。


使用 INIRA® pinning,可大大提高安装**过**程的速度和精确度,使操作更符合人体工程学。 无需钻孔和**铰**孔。用**销钉**完成**这**一安装步**骤**的**时间**将**缩**短至每个**齿**条大**约** 1 分**钟**。

① 关于 INIRA®的**详细**信息**请**参见安装手册"INIRA®"或网页 https://alpha.wittenstein.de/en-en/INIRA。

5.7 安装齿轮箱

供**货时,齿轮**箱已安装好**齿轮。为**保证安装**过**程**简**便易行,我**们**建**议**在**设**定并**检查**了**齿轮-齿**条系**统**之后再安装**电**机。

设计机器减速机接口时须使安装和校准(例如用调节装置)尽可能简单。



使用**齿轮**箱法**兰**内置**长**孔(Z)的减速机**时**, 无需**额**外的**调节**装置。

图 5.13




5.7.1 将齿轮箱放在最高点处

• 请注意所使用的螺纹锁固胶的安全提示和使用说明。

可将这些齿轮箱安装到任何安装位置上。

出厂**时**,标出了输出**齿轮**上的最高点,即径向跳动误差最大的齿。



- 通过机器内的调节装置将齿轮和齿条的 "最高位置"相互对齐。
- 用手将齿轮箱齿轮单元推入齿条内。 齿轮和齿条的齿面在其"最高位置"无间隙,而 且没有预张紧。
- **请**用螺栓固定胶涂抹螺栓,并固定**齿轮**箱。

安装齿轮箱





图 5.15

⊕ 进给尺寸"A"请参见我们的目录或我们的 网站:https://alpha.wittenstein.de/enen/。

齿轮-齿条传动系统



技术文件







图 5.16

在行**驶**路径的部分区域可能会有**齿**面间隙。**不得**夹紧**齿**部。

5.8 最终检查


5.8.1 检查接触斑点

- **请**注意所用清洁**剂**和研磨膏的安全提示和使用**说**明。
- 清除**齿**条**齿**面上的**润**滑脂(例如使用丙**酮**)。
- 用研磨膏或防水笔涂抹**齿**面。
- 多次推**动**或移**动**滑座,以便使**齿轮**在已涂抹的**齿**面上运行。
- **→** 在此**过**程中**检查齿**部的运行是否平**稳**。
- **⇒ 请检查齿**面的哪个区域**颜**色脱落。
- **⇒** 根据下列图示判断**齿轮**箱是否已校准。
- 必要**时**修正**齿轮**箱的校准。
- 用抹布为所有裸露部件上油或涂抹润滑脂以防止腐蚀。





5.8.2 安装后检查运行性能



- 在整个行驶范围内多次推动或移动滑座。
- ◆ 在此过程中所用的力以及运行噪音均应保持相同。
- ① 为此请使用手轮/曲柄,您可将其与齿轮箱的夹紧毂连接起来。请与我们的客户服务部门联系,以获得更多信息。

图 5.17

5.9 安装润滑系统

开始工作前,**应**了解**润**滑器**说**明书和章**节** 2.5"通用安全提示"中的通用安全提示。

齿轮-齿条系统的润滑由润滑系统负责。

根据配置而定, 润滑剂由润滑器通过

- 塑料软管、
- 分配系**统**、
- 用于补充润滑齿轮-齿条驱动的润滑齿轮或
- 其他润滑点(如导向车)进行输送。
- ① 出厂时,润滑器已灌入了为此应用优化的、并经 WITTENSTEIN alpha 公司认可的油脂。
- ① LUC+125 和 LUC+400 润滑器的操作说明书参见公司网站 https://alpha.wittenstein.de/en-en/上的下载页面。
- ① 建议的可调润滑剂量取决于应用情况。建议的润滑剂量参见公司网站 https://alpha.wittenstein.de/en-en/下载页面中的目录,或联系我们的销售代表获取相关信息。

5.9.1 将润滑齿轮安装到润滑轴上

• **请**注意所使用的螺**纹锁**固胶的安全提示和使用**说**明。

润滑齿轮由 PU 泡沫组成,以干燥状态供货。

● 推荐使用我们的标准润滑剂 WITTENSTEIN alpha G11、G12 及 G13 进行润滑。


为润滑齿轮进行预润滑

- 将润滑齿轮放入合适的粘性润滑油中,时间不超过 2 分钟。润滑齿轮必须完全浸入油中。
- ① WITTENSTEIN alpha GmbH 可提供合适的润滑剂,参见章节 9.9 "用于预上油/排气/预润滑的润滑剂"。





安装润滑齿轮




- 将扁平的法兰轮(W₁)推到润滑轴(X)上, 直到推不动为止。
- 给润滑轴涂少量润滑剂。
- 将**预**先上油的**润**滑齿轮(S)推到**润**滑轴上, 直到推不**动为**止。
- **→ 请检查**,在润滑**齿轮**的润滑轴和滑轴之间是否有足够的润滑油脂。
 - 将埋头螺栓(Y)放入第二个法**兰轮**(W₂)。
- 用螺栓固定胶

(如 Loctite® 243) 涂抹埋头螺栓。

- 将法**兰轮连**同埋**头**螺栓一起旋到**润**滑轴上。 **这时**要注意**对**准法**兰轮**。
- ① 允许的扭矩为 6 Nm。

安装软管接头



- **⇒ 检查** 型圈在**软**管接头上的位置是否正确。
- 用规定的**拧紧**扭矩将**软**管接头(Ä)旋入到 润滑轴(X)内(参见表格 2)。

软 管接 头	拧紧扭矩 [Nm]
M6x1	2
M10x1	15

表格 2: 软管接头的拧紧扭矩



用于润滑脂润滑的塑料**软**管的最大**长**度取决于所用的润滑**剂**和温度,参**见**表格 3。

润滑剂	 温度 [°C]	最大 软 管长度(不含分配系 统 *)[m]		
		LUC+400	LUC+125 (24V)	
WITTENSTEIN alpha G11	20	10	5	
WITTENSTEIN alpha G12	20	5	2	
WITTENSTEIN alpha G13	20	8	3	

^{*} 如果使用了分配系**统,则必须缩**减允**许的软管长**度。**为**此,**请**注意您的**设计资**料或**联**系我 们的客户服务/销售部门。

表格 3:最大软管长度

将供货范围内的已预加满的塑料软管推至软管接头的止挡位置。

技术文件



齿轮-齿条传动系统

- ① 安装塑料**软**管时,**请**注意保证其在运行过程中不会折弯 (静态最小弯曲半径:30mm;动态最小弯曲半径:40mm)。
- **⊕** 请用软管剪刀剪切塑料软管。这样可确保在不损坏软管的情况下得到干净的直角切口。

须 知

塑料软管拆卸不当会损坏软管接头,并导致泄漏。

 如需拆卸塑料软管,请将软管接头上的释放环压到底, 然后拉出塑料软管。

5.9.2 为润滑轴和润滑齿轮排气

为了确保**调试**后的无故障运行,必**须为润滑齿轮**和润滑轴排气。

借助润滑器的排气功能进行排气

- 将 LUC+供货范围内的已预加满的塑料软管连接到安装轴上。
- 借助润滑器的排气功能为润滑齿轮和润滑轴排气
 - 对于 LUC+125/400, 通过 12 s 信号进行脉冲控制。
 - 对于 LUC+125, 通过加注功能进行时间控制。
- 在排气过程中,必须旋转润滑齿轮。
- 更多提示参见相应润滑器的说明书。

通过滑脂枪进行排气

也可以通过滑脂枪进行排气。

- **为**此,**请**使用合适的中**间**件或将**润**滑嘴,而不是**软**管接头,旋入安装轴。
- 使用滑脂**枪**将适量的**润**滑脂**泵**入安装**轴。对应的润**滑脂量参**见**表格 4。
- 在排气过程中,必须旋转润滑齿轮。

润 滑 齿轮 和安装 轴 的排气量							
模数 [mm] 1.5 2 3 4 5 6 8							
首次 润滑时的润 滑脂量 [cm³]	4	4	5	6	12	14	18
LUC ⁺ 行程数量(0.15 cm ³ /行程)	27	27	33	40	80	94	120

表格 4:排气量



5.9.3 安装润滑系统

● **请**用以下公式算出**齿轮**和润滑**齿轮间**的**轴间**距近似**值**:


轴间 距	_	d 润滑齿轮	+	dA 齿轮 ^{a)}
和印工	_		2	

或

a) dA 齿轮 = d 齿轮 + 2 * x * m

d 齿轮 = 齿轮节圆直径 [mm]

x = **齿轮变**位系数 m = 法向模数 [mm]



- 将装有润滑齿轮(S)的润滑轴安装到近接施工设备上,在齿轮或齿条上应无预紧张力。
- ① 建议用螺栓固定胶(例如 Loctite[®] 243) 来固定螺栓。

● 有关安装尺寸的**说**明**请**参见我们的目录或我们的网站:https://alpha.wittenstein.de/en-en/

● 用所附的**软**管封帽盖**严**未用**过**的塑料**软**管。

须 知


润滑剂太少或错误润滑传动系统会损坏齿部。

- 注意, **务**必用合适的**润**滑**剂**充分**润**滑。
- 在投入运行前**请**先润滑**齿**条和**齿轮**。
- 有关润滑器的其它提示,参见润滑器的相应说明书。
- ① 如果使用条件特殊,**则**可能需要改用其它种类的**润滑剂**或需**调整润滑剂**用量。 在**这**种情况下,**请**向我**们**的客**户**服**务**部中垂**询**。



5.9.4 安装分配系统 (可选)

分流器 - LUS



分流器可将润滑剂均匀分配至 2、3 或 4 个出口。 该功能通过节流阀来实现,节流阀在分流器的入口和 出口之间产生约 10 bar 的压差。输出端配有集成止 回阀,以防止润滑剂回流。

使用条件:

- 出口处相同的软管长度(相差+/-10%)。
- 润滑点的等效背压
- 出口外相同的管路横截面
- 使用温度 +10° C 至 +60° C (请参阅润滑剂的技术参数表)
- 允许使用的润滑剂: WITTENSTEIN alpha G11、G12、G13
- 分流器使用食品级 H1 润滑脂进行排气。调试前,建议通过润滑器的多次脉冲进行冲洗。
- 分流器不可用级联方式布置。

步进式分配器 - LUP

◆ 步进式分配器的安装说明参见单独的说明书"步进式分配器 LUP" (文件号:1000080446)。



6 启动和运行

- 开始工作前,**应**了解通用安全提示(参**见**章节 2.5"通用安全提示")。
- **请**注意相**应齿轮**箱和**润**滑系**统说**明书内的提示。

须 知

在润滑不足的情况下起动传动系统会损坏齿部。

请始终注意保持润滑充足并及时更换润滑脂管,并及时更换润滑器内的润滑剂盒。

不按规定运行可能会**导**致传动系统损坏。

- 请确保,
 - 环境温度不低于+10°C或超过+40°C,且
 - 运行温度不超**过**+90°C。
- 有关其它运行条件的信息,**请**向我**们**的客户服**务**部门垂**询**。
- 使用传动系统时不得超过其最大极限值,见章节 3.2"尺寸和性能参数"。有关其它运行条件的信息,请向我们的客户服务部内垂询。
- 仅可在清洁、无尘且干燥的环境中使用该传动系统。



7 保养和废弃处理

- 开始工作前,**应**了解通用安全提示(参**见章节** 2.5"通用安全提示")。
- **请**注意相**应齿轮**箱和**润**滑系**统说**明书内的提示。

7.1 停机,准备

- 将安装有**传动**系**统**的机器停机。
- **进**行保养工作前**应该**断开机器的**电**源。

7.2 保养计划

保养工作	投入运行 时	500 个工作小 时 或 3 个月后	毎3个月
目视检查和清洁	Х	Х	Х
检查润滑系统	Х	X	X

表格 5: 保养计划

为确保长时间的可靠润滑效果,建议在以下使用时长后更换组件:

更换工作					
组件	3 年后	5 年后	10 年后		
润滑齿轮	X*				
润滑剂盒 LUC+	X				
软管		Х			
润滑器 LUC+			Х		

^{*} 两班倒运行 2 年后

表格 6:更换工作

7.3 保养工作

7.3.1 目视检查

- 仔细目视检查整个传动系统是否有外部损伤及足够的润滑剂。
- 立即修理或更换损坏的部件。

如对更换工作有疑问,请与我们的客户服务部门联系。




7.3.2 检查润滑系统

须 知

润滑不足会损坏齿部。

• 请始终注意保持润滑充足并及**时更换润滑剂**盒。



- 仔细目视检查整个润滑系统是否有外部 损伤,例如松脱或损坏的软管以及磨损 或脏污(损坏)的润滑齿轮。
- 立即更**换损**坏的部件,以保**证润**滑**稳**定。
- 润滑齿轮的使用寿命取决于环境条件。
- **检查润**滑器中的油位。

- ① 有关**齿轮**箱和**润**滑器里**润**滑剂的其它提示,**请见**相**应**的**说**明书。
- ◆ 尽管由聚氨酯泡沫制成的润滑齿轮的使用寿命相对较长,但仍建议在2-3年后预防性更换润滑齿轮。更换周期取决于使用时长。如有明显磨损,建议立即更换。
- ① 此外,建议遵守保养计划中的润滑剂盒、软管和润滑器更换规定,参见章节 7.2 保养计划。



7.4 更换齿条



▲ 注意

齿条掉落以及齿条上的尖锐棱角有可能划伤人员或损坏器具。

- **请**用合适的提升工具运**输**重量大的**齿**条。
- 使用提升工具**时**不要在**悬**吊的重物下停留。
- 戴上**劳**保手套,穿上防护鞋。

须 知

进行安装作业时、请避免将热量传递到齿条上。

• 进行安装作**业时**,请戴上**劳**保手套。

不按规定更换齿条可能导致传动系统及其相邻部件损坏。

注意、只允许由经过培训的专业人员更换货条。

7.4.1 拆卸齿条

- 用合适的工具卸下齿条的销。
- 松开所有紧固螺栓并取下齿条。
- 小心地取下**齿**条,以保**护传动系统**及相**邻**部件不被**损**坏。

7.4.2 安装齿条

- 在同一**应**用中**请仅**使用**订购**代码相同的**齿**条。
- 按章节 5.4.2 按顺序安装余下的**齿**条中的**说**明安装新的**齿**条。
- **●** 在安装**齿**条**时,检查**与相**邻齿**条之间的**过**渡段。

7.4.3 用销钉固定已安装且已校准对齐的齿条

- 用夹钳在所有**销**孔**处**固定**齿**条。
- 按照章节 9.2.1 所需**圆柱头**螺栓的概**览**中的**规定选择**更大一号的**圆柱销**。
- 给**齿**条和机座钻孔,并一起打磨到适于**圆柱销**需求的尺寸。
- ① 钻孔的公差域为 H7。
- **①** 为使拆卸简便,我们推荐使用内螺纹圆柱头螺栓。
- 用吸尘器清除产生的碎屑。
- 用**圆柱销彻**底固定**齿**条。
- 如果无法用**销钉**固定**齿**条,**则请联**系我**们**的客户服**务**部门。



7.5 保养后投入运行

- 清洁并润滑齿条和齿轮。
- 安装所有的安全**设备**。
- 在重新启用机器之前,进行一次**测试**运行。

7.6 拆卸



▲ 注意

不按规定进行作业可能导致受伤和财产损失。

- **请**注意只能由**经过**培训的**专业**人员安装、保养或拆卸**传动**系统。
- ① 关于**齿轮**箱和**润**滑器的拆卸,在各自的操作**说**明书里有**说**明。

7.6.1 准备

- 将安装有**传动**系**统**的机器停机。
- **请**确保拆卸**传动**系统不会对整台机器造成危**险**。
- 在开始工作前断开机器的电源。

7.6.2 拆卸齿条

● 按章节 7.4.1 拆卸**齿**条中的**说**明拆卸**齿**条。

7.7 润滑剂



溶剂和润滑剂均为会污染土壤和水源的有害物质。

- 正确使用和处理清洁用溶剂以及润滑剂。
- 不要将聚二乙醇与矿物油混合,后者可再生使用。
- 彻底清除各个**齿**条上残余的**润**滑**剂**。
- 将润滑剂残留物和齿条送到规定的废弃处理站。
- 废弃处理时请遵守现行的国家法规。

7.8 废弃处理

您可以从我们的客户服务部门得到关于传动系统废弃处理的补充信息。

- 将**传动**系**统**送到**规**定的**废**弃**处**理站。
- 废弃处理时请遵守现行的国家法规。



8 故障



须 知

异常的运行情况可能是**传动系统已经损**坏的征象,或者代表会**导致传动系统损坏**。

- 如果在行**驶**路径上**发现**出**现润**滑剂泄漏、运行噪音增强、 工作温度提高、**齿**面出**现**摩擦腐**蚀、齿轮**断裂或位置偏差**现**象, **则请**立即采取**补**救措施。
- 在排除故障原因前,不得重新启**动传动**系统。



仅允许接受过相关培训的专业人员来排除故障。

故障	可能的原因	解决方案	
	传动 系 统 超 负 荷	请检查 技 术 数据	
运行温度升高	电 机加 热齿轮 箱。	请检查调节 器的 设 置。	
	环 境温度 过 高。	请 确保足够的冷却效果。	
	电机/齿轮箱单元过于张紧		
	轴承损坏		
工作噪音 过 大	齿轮损坏	请与我 们 的客 户 服 务 部内 联 系。	
	齿轮-齿条单元过于张紧		
	齿 条安装不准确]	
润滑油泄漏	润滑剂过多	修改 润 滑器的 设 定并擦去多余的 润滑剂 。 有关 润滑剂 量/持 续时间 的 设 定, 请见润 滑器的 说 明 书 。	
	不密封	请 与我 们 的客 户 服 务 部门 联 系。	
润滑 剂输 送管中 形成气泡	润 滑 剂过 少	修改润滑器的设定。有关润滑剂量/持续时间的设定,请见润滑器的说明书。 也可选择使用止回阀。为此请与我们的客户 服务部门联系。	



故障	可能的原因	解决方案		
齿 面有摩擦 锈蚀	缺少 润 滑	将一个润滑齿轮装到输出齿轮或齿条上。 如果行驶路径较短,则请注意输出齿轮/ 齿条上的伸入部位得到充分润滑。 有关润滑剂量的设定, 请见润滑器的说明书。		
	环境影响	仅 将 齿 条安装在清洁干燥的 环 境中并保 护齿 条不受到外部影响(例如碎屑、清洁 剂)		
	润滑剂错误	请仅 用我 们 允 许 使用的 润 滑 剂 。		
	过载	 检查 常规条件和急停条件的 设计 。		
	机器碰撞			
	异物	检查输 出 齿轮/齿 条上是否有异物 (例如碎屑、被 遗 忘的安装工具)		
齿轮 断裂	润 滑故障	请时 刻注意保持足够的 润 滑。有关 润 滑持 续 时间的 设 定, 请见润 滑器的 说 明 书 。		
	从 输 出 齿轮 到 齿 条的位置	进行接触斑点 检查(见章节 5.8.1 检查接触 斑点)。必要 时 修正 齿轮 箱的校准。		
行驶路径中的位 置偏差或 齿面间 隙较大	输出齿轮和齿 条之 间 的进给错误	校正 轴间 距(将 输 出 齿轮 的最高位置 调 到 齿 条的最高位置上),并 调整齿轮 箱和 齿 条。		

表格 7: 故障



9 附录

9.1 **齿**条的重量

	斜 齿齿 条的重量 [kg]									
长度 [mm]	模数 1.5 mm	模数 2 mm	模数 3 mm	模数 4 mm	模数 5 mm	模数 6 mm	模数 8 mm			
167	-	0.7	-	-	-	-	-			
250	-	-	1.5	-	-	-	-			
333	-	1.4	-	-	-	-	-			
480	-	1.9	2.7	4.7	-	-	21.0			
500	1.3	2.1	3.0	-	6.5	9.9	-			
506	-	-	-	5.4	-	-				
960	-	-	-	-	-	-	42.0			
1000	2.5	4.1	5.9	10.7	13.1	19.9	-			
1500	3.8	6.2	8.9	-	19.5	27.1	-			
2000	5.0	8.2	11.0	21.4	26.0	36.2	-			
							,			
	直 齿齿 条的重量 [kg]									
长度 [mm]	模数 1.5 mm	模数 2 mm	模数 3 mm	模数 4 mm	模数 5 mm	模数 6 mm	模数 8 mm			
167 - 2000	按要求									
							表格 8:重量			

表格 8:重量

9.2 安装齿条的说明

9.2.1 所需圆柱头螺栓的概览

圆柱 头 螺栓 EN ISO 4762,强度等 级为 12.9							
孔径 [mm]	螺纹	拧紧扭矩 [Nm]					
Ø 7	M6	15.4					
Ø 10	M8	37.3					
Ø 12	M10	73.4					
Ø 14	M12	126					
Ø 18	M16	310					
Ø 22	M20	604					

表格 9:圆柱头螺栓



9.2.2 圆柱销概览

带内螺纹的圆柱销 符合 DIN 7979 或 EN ISO 8735 标准的 A 形						
孔径 [mm]	圆柱销尺寸					
Ø 5.7	6 m6					
Ø 7.7	8 m6					
Ø 9.7	10 m6					
Ø 11.7	12 m6					
Ø 15.7	16 m6					
Ø 19.7	20 m6					

表格 10:用于标准齿条安装的圆柱销

9.3 关于安装到近接施工的说明(INIRA® pinning)

针对这种齿条类型,不适合使用 INIRA® pinning 的销钉固定齿条。

9.4 机座止动板的最大高度

针对这种齿条类型,未定**义**止动板的最大高度。

9.5 安装表面所允许的平行性误差

		平行性 误 差 [μm]						
齿条模数 [mm]	对 定位精度和运 转 平 稳 性的要求							
	高 正常 低							
1.5 - 8	10	10 15 30						

表格 11:安装表面的平行性误差

9.6 齿条过渡位置上所允许的滚轮尺寸波动

	滚 轮 尺寸 误 差 [μm]							
齿条模数 [mm]	对 定位精度和运 转 平 稳 性的要求							
	高	正常	低					
1.5	10	15	25					
2	10	15	30					
3	15	20	40					
4	15	20	45					
5	20	25	45					
6	20	25	50					
8	20	30	55					

表格 12: 齿条过渡位置上两个相邻的齿隙间滚轮尺寸误差推荐值



9.7 轴内所允许的滚轮尺寸波动

	滚 轮 尺寸波 动 [μm]						
齿条模数 [mm]	对 定位精度和运 转 平 稳 性的要求						
	高	正常	低				
1.5	30	45	80				
2	30	45	85				
3	35	50	100				
4	40	55	110				
5	40	60	120				
6	40	60	120				
8	50	70	130				

表格 13:轴内滚轮尺寸波动推荐值

9.8 安装附件概览

齿条模数	装面	尼检 具	滚针		
[mm]	[mm] 规格 订		直径 [mm]	订货号	
1.5	ZMT 150	20064154	2.5 ⁰ / _{-0.002}	20006839	
2	ZMT 200	20020582	3.5 ⁰ / _{-0.002}	20001001	
3	ZMT 300	20021966	5.0 0/-0.002	20000049	
4	ZMT 400	20037466	7.0 0/-0.002	20038001	
5	ZMT 500	20037469	9.0 ⁰ / _{-0.002}	20038002	
6	ZMT 600	20037470	10.0 °/-0.002	20038003	
8	ZMT 800	20052289	14.0 ⁰ / _{-0.002}	20052298	

表格 14:安装附件

9.9 用于预上油/排气/预润滑的润滑剂

使用	规格	量	润滑剂	名称	订货号
排气/预润滑	油脂盒	400 cm ³	G11	LGC 400-05	20058111
排气/预润滑	油脂盒	400 cm ³	G12	LGC 400-06	20058112
排气/预润滑	油脂盒	400 cm ³	G13	LGC 400-07	20058113
预上油	盒	1	G11 / G13	LUO 1000-11	20074218
预上油	桶	5 I	G11 / G13	LUO 5000-11	20074219
预上油	盒	1	G12	LUO 1000-12	20074353
预上油	桶	5 l	G12	LUO 5000-12	20074354

表格 15:润滑剂



9.10 一般机械制造中常见螺纹尺寸的拧紧扭矩

针对无头螺丝和螺母给出的扭矩均**为计**算值,并基于下列前提条件:

- 依据 VDI 2230 的计算(2003 年 2 月版)
- 螺纹和接触面的摩擦值 $\mu = 0.10$
- 屈服极限利用率 90%
- 根据 ISO 6789 标准为 A 和 D 类 Ⅱ 型扭矩工具

设定值为常见标尺刻度或根据设置可能性的取整数值。

• **请**将数**值**准确**设**定在刻度尺上。

		螺 纹的拧紧 扭矩 [Nm]											
强度等级	М3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
螺栓/螺母													
8.8 / 8	1.15	2.64	5.2	9.0	21.5	42.5	73.5	118	180	258	362	495	625
10.9 / 10	1.68	3.88	7.6	13.2	32.0	62.5	108	173	264	368	520	700	890
12.9 / 12	1.97	4.55	9.0	15.4	37.5	73.5	126	202	310	430	605	820	1040

表格 16: **拧紧**扭矩

齿轮-齿条传动系统



修订历史

修订	日期	备注	章节
01	2001年8月23日	新建版本	全部
02	2005年10月18日	订购代码	4.5
03	2006年11月10日	修改	全部
04	2006年12月14日	技 术 参数	全部
05	2008年4月28日	加入了 润 滑器章 节	11
06	2009年4月22日	删掉了润滑器章节	11
07	2010年12月16日	技 术 参数	全部
08	2011年7月20日	修改	全部
09	2013年9月19日	新的安全提示	3.3.1
10	2016年10月21日	修改;新 产 品系列	全部
11	2017年2月28日	修改	5.4.3
12	2019年4月15日	修改;INIRA pinning	全部
13	2022年10月13日	润滑系 统	5.9, 9



WITTENSTEIN alpha GmbH \cdot Walter-Wittenstein-Straße 1 \cdot 97999 Igersheim \cdot Germany Tel. +49 7931 493-0 \cdot info@wittenstein.de